

Meerjarenonderhoudsplan

1761 • VvE Scala

Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732

Amsterdam



- De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd.
- Er is 6% voor begeleiding opgenomen.
- Alle onderhoud behoevende onderdelen voor de komende 48 jaar zijn opgenomen.
- Deze rapportage is gemaakt op basis van de NEN 2767-1+C1:2019 en de NEN 2767-2:2008 (gebrekenlijsten).

Herinspectie van dit MJOP kost via LAAN35 slechts €2.000,- excl. btw en indexatie.



1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



TECHNISCH VVE & VASTGOED BEHEER

Algemene Objectgegevens

Code

Code 1761

Object

Naam VvE Scala

Aantal eenheden 131

Adres Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732

Postcode 1061BJ

Plaats Amsterdam

Inspecteur M. Wallast (Laan35)

Inspectiedatum 01/02/2021

Opdrachtgever

Technisch

Voorgevel locatie Oost

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 2009

Financieel

Saldo € 772.636,93

Prijspeil 01/01/2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen

Op basis van 'verval' is de vervanging van verschillende installaties opgenomen. Dit houdt in dat er op basis van de technische levensduur wordt gekeken naar het vervangmoment. Dit houdt echter niet in dat deze vervangen dienen te worden wanneer deze nog naar behoren en zonder klachten functioneren. Wanneer de installaties zonder noemenswaardige klachten of gebreken functioneren, wordt er geadviseerd het vervangingsmoment naar een later moment te verplaatsen.

In de ons ter hand gestelde informatie stond een, naar onze mening, verkeerde eenheid voor het schilderwerk: namelijk m2 in plaats van m1. Wij hebben dit aangepast, dit is ook in lijn met het opgenomen bedrag uit de oude planning.

Onderhoud met betrekking tot de riolering is niet opgenomen in deze planning omdat hier geen planmatig onderhoud aan zit die valt binnen de planningshorizon. Derhalve zijn de kosten voor vervanging in overleg met dhr. Buren op 0 euro gezet.

Installaties:

- Hydrofoor- en vuilwaterpompinstallatie: de onderhoudskosten die zijn opgenomen zijn gebaseerd op standaardkosten uit onze database;
- PV-installatie: met de Zonnefabriek zijn de verwachte onderhoudskosten besproken;
- Afstandsbedieningen speedgates:
- Liftinstallatie: de onderhoudskosten zijn opgenomen vanuit het aangeleverde MJOP van Premium Loka Liften;
- Speedgate: de onderhoudskosten van de poort die zijn opgenomen zijn gebaseerd op standaardkosten uit onze database. De kosten voor vervanging van de afstandsbedieningen zijn door DBS aangeleverd;
- Ventilatiesysteem: in overleg met dhr. van Buren zijn deze kosten op 0 gezet. De ventilatoren zijn in het verleden permanent uitgeschakeld i.v.m. overlast.
- Hellingbaan verwarmingsinstallatie: de onderhoudskosten die zijn opgenomen zijn gebaseerd op standaardkosten uit onze database.
- Keycardsysteem: de onderhoudskosten die zijn opgenomen zijn gebaseerd op kosten die zijn besproken met OTD Toegang & Comfort en standaardkosten uit onze database;
- Glazenwasinstallatie: verwachte onderhouds- en vervangingskosten van de glazenwasinstallatie zijn opgenomen vanuit het aangeleverde MJOP van VTD Gevelliften.

Elementenoverzicht

1761 • VvE Scala

Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732
1061BJ Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelafdekking natuursteen (galerijen)		1,00 pst	2
2111	Gevelconstructie metselwerk		4743,42 m2	2
2111	Gevelafwerking voegwerk verdiept (10%)		4743,42 m2	1
2112	Betonnen omlijsting		316,80 m2	1
2112	Betonnen kantplank prefab		34,44 m2	1
2120	Loodslabben opgaand werk		287,00 m1	2
2120	Dilatatievoeg kit op rugvulling		456,00 m1	4
23	Vloeren			
2320	Vloerconstructie beton (parkeergarage)		1,00 pst	2
2320	Vloerconstructie beton (galerijen)		1,00 pst	1
24	Trappen en hellingen			
2410	Metaal binnentrap		10,00 st	1
2410	Beton binnentrappen		30,00 st	1
2411	Buitentrap beton		5,00 st	1
2411	Aluminium vlizo binnentrap		1,00 st	1
31	Buitenwandopeningen			
3111	Puien staal		122,76 m2	2
3120	Ventilatioerooster aluminium		10,00 st	1
3120	Onderdorpel beton (raamkozijnen)		1,00 pst	3
3120	Deurdranger (elektrisch Gilgen Door Systems)		7,00 st	1
3120	Blankglas dubbel gemeenschappelijke ruimten		383,04 m2	1
3131	Glasdeur staal		41,00 st	1
3132	Speedgate (DBS Logipark)		2,00 st	2
3142	Afdichtingrubber stalen kozijnen		1509,00 m1	1
3151	Onderdorpel natuursteen		35,60 m1	1
3151	Waterslag staal		31,50 m1	1
32	Binnenwandopeningen			
3211	Binnenkozijnen hout		41,40 m2	1
3230	Hang- en sluitwerk binnendeuren		69,00 st	1

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



TECHNISCH VVE & VASTGOED BEHEER

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
3231	Binnendeur stomp hardhout		69,00 st	1
3231	Deurdranger standaard		53,00 st	1
34	Balustrades en leuningen			
3411	Metaal binnentraphek		36,00 m1	1
3412	Hekwerk metaal		922,00 m1	1
3413	Balkonscherp staal/draadglas		30,00 st	2
3421	Hout binnentrapleuning		112,40 st	1
37	Dakopeningen			
3710	Dakluik		1,00 st	1
3722	Combi-dakkap		15,00 st	2
3742	Tegels op rubber dragers		765,57 m2	1
42	Binnenwandafwerkingen			
4211	Wandafwerking spuitwerk		1022,00 m2	1
4212	Wandafwerking hwc-plaat		105,00 m2	1
43	Vloerafwerkingen			
4320	Kitvoeg garagevloer		64,00 m1	1
4322	Vloerafwerking kunststeen plavuizen		598,00 m2	1
4322	Vloerafwerking hardhout binnentrappen		296,00 m2	1
4322	Vloerafwerking tapijt		43,50 m2	1
45	Plafondafwerkingen			
4521	Plafondafwerking houten delen		66,00 m2	1
4521	Plafondafwerking hwc-plaat		1967,90 m2	2
4521	Plafondafwerking spuitwerk		505,00 m2	1
46	Schilderwerk			
4621	Hout buitenschilderwerk deur		1350,00 m2	3
4621	Hout buitenschilderwerk galerijvloer transparant		48,00 m2	1
4621	Metaal buitenschilderwerk glasdeuren		41,00 st	2
4622	Hout binnenschilderwerk deur dekkend (dubbelzijdig)		69,00 st	1
4622	Metaal binnenschilderwerk trappen		11,00 m2	1
4622	Spuitwerk binnenschilderwerk		1022,00 m2	1

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



TECHNISCH VVE & VASTGOED BEHEER

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4628	Beton reinigen omlijsting		316,80 m2	2
4628	Beton buitenschilderwerk kantplanken		34,44 m2	1
4631	Hout buitenschilderwerk kozijn & raam dekkend m1		11812,00 m1	3
4631	Staal buitenschilderwerk kozijn & raam		113,76 m2	2
4632	Hout binnenschilderwerk kozijn & raam dekkend		41,40 m2	1
4634	Metaal buitenschilderwerk hekwerken		922,00 m2	2
4634	Metaal binnenschilderwerk traphek		258,30 m2	1
4645	Hout buitenschilderwerk plafond transparant		32,00 m2	1
4645	Hout binnenschilderwerk plafond hout transparant		42,00 m2	1
4645	Hwc-plafond- en wandplaten binnenschilderwerk		2072,90 m2	1
4690	Staal buitenschilderwerk erscheiding		1,00 pst	1
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking APP+tegels terrassen en bordes		520,13 m2	1
4711	Dakbedekking APP+tegels 2e etage laagbouw		177,44 m2	1
4711	Dakbedekking bitumineus		2064,00 m2	1
4713	Buitenplafond houten delen		32,00 m2	1
4715	Randstrook bitumineus		566,00 m1	1
4715	Dakrandafwerking aluminium trim		460,00 m1	1
51	Warmteopwekking			
5100	PV-panelen (Zonnefabriek)		142,00 st	1
52	Afvoeren			
523614	Vuilwaterpomp		1,00 pst	3
53	Water			
5314	Hydrofoor (Duijvelaar)		1,00 st	3
56	Warmtedistributie			
5613	Hellingsbaan verwarming		2,00 pst	1
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6121	Groepenkast		4,00 st	1
6132	Stuwkrachtventilatoren ARO 290 R (Novenco)		4,00 st	1
6170	Bliksembeveiligingsinstallatie		1,00 pst	2



Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
63	Verlichting			
6311	Elektra bedrading		1,00 pst	1
6311	Elektra schakelmateriaal		1,00 pst	1
6311	Elektra armaturen binnen LED		17,00 st	1
6311	Elektra armaturen binnenlamp		31,00 st	1
6311	Elektra armaturen buiten LED		77,00 st	3
6311	Elektra armaturen buitenlamp		31,00 st	1
6320	Noodverlichtingsinstallatie		3,00 st	1
64	Communicatie			
6411	Videobel-installatie		131,00 st	3
6411	Bellenpaneel		4,00 st	1
6411	Deuropener		4,00 st	1
6412	Oproep-installatie woningen begane grond (privé)		27,00 st	1
65	Beveiliging			
6510	Droge blusleiding		4,00 pst	3
6511	Brandmeldinstallatie		2,00 pst	2
6511	Brandveiligheid		1,00 pst	1
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder		33,00 st	1
6513	Brandslang haspel		1,00 pst	1
652200	Keycardsysteem (OTD Toegang en Comfort)		25,00 st	1
6539	Valbeveiliging algemeen		1,00 st	1
66	Transport			
6650	Personenlift (Premium Lokaliften)		4,00 st	1
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7513	Glazenwasinstallatie (VTD Gevelliften)		1,00 st	1
7513	Gevellader		1,00 st	1
81	Losse verkeersinventarisatie			
8111	Postkasten		131,00 st	1
90	Terrein			
9064	CCTV-camera terrein video		17,00 st	3

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



TECHNISCH VVE & VASTGOED BEHEER

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
99	Algemeen			
9999	Vaste steiger		1,00 pst	
ZZ	Staartkosten			
ZZZZ	Directievoering (6%)		1,00 pst	7

Bevindingen NEN 2767

1761 • VvE Scala

Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732
1061BJ Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 25/02/2021

Conditie 4

2120 Dilatatievoeg kit op rugvulling

Zuidgevel

B2SB02 Dilatactie niet intact

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	2	2	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - gering effect



Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 926

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de kitvoegen van de dilataties tussen de betonnen trap en de zuidgevel op de begane grond tekenen van uitdroging, craquelé- en scheurvorming vertonen. Dit is een ouderdomsverschijnsel, wij adviseren om de kitvoegen op korte termijn te vervangen. Dit voorkomt dat op termijn vocht en vuil door de dilataties kan komen.



2120 Dilatatievoeg kit op rugvulling

Puien trappenhuizen

B2SB02 Dilatactie niet intact

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	3	2	Technische vervolgschade - matig effect Beleving & Esthetica - gering effect



Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 1.543

De kitvoegen tussen de stalen puien en het naastgelegen metselwerk zijn gescheurd aan de bovenzijde van de constructie. Om te voorkomen dat vocht en vuil in de kieren kan komen raden we aan deze tegelijk met schilderwerkzaamheden te vervangen. Hiervoor is een post opgenomen.

Conditie 3

3120 Onderdorpel beton (raamkozijnen)

B7GA01 Aangroei mos, algen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	4	2	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 1.574

De dorpels onder de houten raamkozijnen zijn plaatselijk verontreinigd. Dit is een esthetisch gebrek, wij raden aan deze te reinigen tegelijk met schilderwerkzaamheden.



3120 Onderdorpel beton (raamkozijnen)

Toren begane grond westgevel

B7SM01 Afbrokkelen afboeren

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	1	1	Technische vervolgschade - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 252

Bij een van de betonnen raamdorpels op de begane grond aan de westzijde van de toren is een hoek afgebroken. Volledig vervangen brengt naar alle waarschijnlijkheid onevenredig hoge kosten met zich mee, vandaar is er een post opgenomen voor herstel. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig met overige werkzaamheden aan de gevel ingepland.



Conditie 3

4631 Hout buitenschilderwerk kozijn & raam dekkend m1


B11SM07 Verpoederen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect



Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	11812,00 m1		€ 148.017

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat het verfsysteem kleur afgeeft, dit betekent dat de pigmentdelen in de verf loslaten. Dit is een normaal ouderdomsverschijnsel van het verfsysteem. Wij adviseren daarom om binnen 24 maanden te gaan schilderen om het verfsysteem intact te houden. Het is kostbaarder om later te gaan schilderen omdat het verfsysteem dan mogelijk gaat afbladderen, in dat geval dient het oude verfsysteem geheel te worden verwijderd. Deze handeling en conditiescore gelden ook voor het verfsysteem van de bijbehorende deuren, echter is de opgenomen post bij deze handeling alleen voor het verfsysteem van de kozijnen.



523614 Vuilwaterpomp

Parkeergarage

K7GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Activiteit:	2024	Hvh	Totaal
Vervangen vuilwaterpomp	1,00 pst		€ 6.549

Op basis van 'verval' is de vervanging van de vuilwaterpomp opgenomen. Dit houdt in dat er op basis van de technische levensduur wordt gekeken naar het vervangmoment. Dit houdt echter niet in dat de pomp vervangen dient te worden wanneer deze nog naar behoren en zonder klachten functioneert. Wanneer de pomp zonder noemenswaardige klachten of gebreken functioneert, wordt er geadviseerd het vervangingsmoment naar een later moment te verplaatsen.

Conditie 3

5314 Hydrofoor (Duijvelaar)

K5GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	2024	Hvh	Totaal
Vervangen hydrofoor Grundfos (3-pomps systeem Duijvelaar)	1,00 st		€ 8.775

Op basis van 'verval' is de vervanging van de hydrofoor opgenomen. Dit houdt in dat er op basis van de technische levensduur wordt gekeken naar het vervangmoment. Dit houdt echter niet in dat de hydrofoor vervangen dient te worden wanneer deze nog naar behoren en zonder klachten functioneert. Wanneer de hydrofoor zonder noemenswaardige klachten of gebreken functioneert, wordt er geadviseerd het vervangingsmoment naar een later moment te verplaatsen.



6311 Elektra armaturen buiten LED


Parkeergarage

E7SB01 Ontbrekende beschermkap of rooster

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	3	3	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Vervangen armaturen buiten TL (25%)	19,00 st		€ 2.900

Van een deel van de verlichtingsarmaturen in de parkeergarage ontbreekt de afdekkap en een deel is beschadigd en/of hangt los. Aangeraden wordt een deel van deze armaturen te vervangen om te voorkomen dat deze naar beneden vallen. Hiervoor is een post van 25% opgenomen.



6411 Videobel-installatie

E13EC01 Beschadiging (scheuren/gaten/deuken)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	3	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Vervangen unit entree	1,00 st		€ 1.618

De kunststof lens van de camera is aanzienlijk verweerd. Dit zorgt voor een verslechterde beeldkwaliteit. Aangeraden wordt deze unit op korte termijn te vervangen.



Conditie 3

6510 Droge blusleiding

Gevels

Erosie, verwerking, verzanding

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 185

De brandkraan borden aan de gevels zijn grotendeels vervaagd. Deze dienen eenvoudig herkenbaar te zijn, we raden dan ook aan deze bij gelegenheid te vervangen. Hiervoor is een post opgenomen.



9064 CCTV-camera terrein video

E14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

Activiteit:	2023	Hvh	Totaal
Vervangen camera		17,00 st	€ 15.902

Op basis van 'verval' is de vervanging van de camera's en recorders opgenomen. Dit houdt in dat er op basis van de technische levensduur wordt gekeken naar het vervangmoment. Dit houdt echter niet in dat het systeem vervangen dient te worden wanneer deze nog naar behoren en zonder klachten functioneert. Wanneer de camera's en bijbehorende recorders zonder noemenswaardige klachten of gebreken functioneren, wordt er geadviseerd het vervangingsmoment naar een later moment te verplaatsen. Deze handeling en conditiescore gelden ook voor de recorders, echter is de opgenomen post bij deze handeling alleen voor het vervangen van de camera's.



Conditie 2

2110 Gevelafdekking natuursteen (galerijen)

B8GA01 Aangroei mos, algen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 494

Evenals de galerijvloeren zijn ook de toegepaste natuurstenen afdekkers over het algemeen verontreinigd met mossen en groene aanslag. Aangeraden wordt deze te laten reinigen wanneer ook de galerijvloeren worden schoongemaakt.




2111 Gevelconstructie metselwerk

B2GA01 Aangroei mos, algen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	3	1	Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 4.406

Er bevinden zich plaatselijk mossen en groene aanslag op het metselwerk van de gevels. Dit is een esthetisch gebrek. We adviseren dit op korte termijn te laten reinigen wanneer een steiger aanwezig is. Hiervoor is een post opgenomen.



Conditie 2

2111 Gevelconstructie metselwerk

Toren begane grond oostgevel

B2GB02 Subelementen manco

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	1	1	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Verwijderen		1,00 pst	€ 126

In de oostgevel van de toren is een stuk draadeind verwerkt in het metselwerk. Deze is nog niet aan het roesten, echter raden we aan om deze te verwijderen en het achterblijvende gat dicht te smeren om eventuele vervolgschade door roesten en uitzetten aan het metselwerk te voorkomen.



2120 Loodslabben opgaand werk

B8SM04 Erosie, verwerking, verzanding

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	1	2	1	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Activiteit:	2027	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 2.085

Tijdens de inspectie is waargenomen dat het gedeelte van de voeg (de lintvoeg) boven het loodwerk plaatselijk aan het verzanden is. Hierdoor kan op termijn het lood loskomen waardoor er vocht in de onderliggende constructie kan komen. Om dit te voorkomen raden wij u aan de loodstroken op termijn te herstellen. Als advies willen we graag meegeven dat het nuttig is om de loodstrook vast te zetten met clips in plaats van loodproppen. Het lood blijft hierdoor beter op zijn plaats.



2120 Loodslabben opgaand werk

Pui boven trappenhuis

B8GB01 Bevestiging secundair, manco

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	1	1	

Activiteit:	2021	Hvh	
Herstellen		1,00 pst	

Een van de loodloketten boven het meest noordelijke trappenhuis staat gedeeltelijk omhoog. Aangeraden wordt deze terug te vouwen tegelijk met overige werkzaamheden.



Conditie 2

2120 Loodslabben opgaand werk

Galerij

B8EM01 Breuk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	Technische vervolgschade - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 432

Op de foto's is te zien dat plaatselijk loodslabben gescheurd zijn. Dit betreft de loodstrook van de galerij op de tweede verdieping aan zowel de oost- als de westgevel. Deze bieden nu nog maar beperkte bescherming aan de onderliggende constructie. Om mogelijke lekkage te voorkomen adviseren we om de loodslabben die gescheurd zijn te herstellen tijdens de overige herstelwerkzaamheden aan de galerij.



2320 Vloerconstructie beton (parkeergarage)


Parkeergarage onder toren

B4EW02 Lekkage van buitenvloeren, balkons en galerijen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Onderzoek		1,00 pst	€ 1.234

Er is een lekkage geconstateerd ter plaatse van de betonvloer in de parkeergarage in de kelder. Het is van belang dat er een specialist ingeschakeld wordt om onderzoek te doen naar de precieze aanleiding hiervan. De post die is opgenomen is enkel voor dit onderzoek. Eventuele vervolgkosten hangen af van de uitkomsten van dit onderzoek.



Conditie 2

3111 Puilen staal

B7EM02 Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	2	2	Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 926

De stalen raamkozijnen aan de zuidzijde van de toren zijn plaatselijk aan het corroderen. Wij raden aan de aangetaste delen te ontroesten en daarna te voorzien van een corrosie werend verfysteem voorafgaand aan groot schilderwerk om vervolgschade aan de kozijnen te voorkomen.



3132 Speedgate (DBS Logipark)

Parkeergarage noordelijke entree

B7GB02 Afgekeurde installatie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	
Achterstallig onderhoud en opnieuw keuren		1,00 pst	

Een van de speedgates in de parkeergarage is afgekeurd. Deze bevinding is gemaakt ter kennisgeving. Het is van belang benodigd onderhoud te laten uitvoeren en deze opnieuw te laten keuren. Hiervoor is geen post opgenomen.



3413 Balkonscherm staal/draadglas

Westgevel

B7EW01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - ernstig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Vervangen draadglas		1,00 st	€ 247

Het draadglas van een van de balkonschermen tussen de achtertuin en de algemene buitenruimte aan de westgevel is gebroken. Niet alleen is dit een esthetisch gebrek, men zou zich hier ook aan kunnen verwonden. Om deze redenen raden wij vervanging van de beglazing aan. Hiervoor is een post opgenomen in 2021.



Conditie 2

3722 Combi-dakkap

Toren

B2SM03 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	2	2	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit: 2021 Hvh

Geen directe actie benodigd 1,00 st

Een van de schoorstenen op het dak is beschadigd. Mogelijk is dit gebeurt bij het gebruik van de naastgelegen liftinstallatie. Het lijkt er niet op dat deze hierdoor slechter functioneert. Aangeraden wordt deze mee te vervangen met de overige combi-dakkappen in 2033.



4521 Plafondafwerking hwc-plaat

Plafond parkeergarage


B10EW01 Lekkage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 2021 Hvh Totaal

Onderzoek 1,00 pst € 926

Er is een lekkage geconstateerd ter plaatse van een verticale afvoerbuys in het plafond in de parkeergarage in de kelder. Het is van belang dat er een specialist ingeschakeld wordt om onderzoek te doen naar de precieze aanleiding hiervan. De post die is opgenomen is enkel voor dit onderzoek. Eventuele vervolgkosten hangen af van de uitkomsten van dit onderzoek.



Conditie 2


4628 Beton reinigen omlijsting

B11GA05 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	4	2	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Reinigen gevelconstructie		316,80 m2	€ 3.143

De betonnen omlijsting van de kozijnen aan de zuid en westgevel is plaatselijk verontreinigd. Dit is een esthetisch gebrek, we raden aan de randen tegelijk met groot schilderwerk te reinigen.



4631 Staal buitenschilderwerk kozijn & raam


Toren oostgevel

B11EM04 Kale delen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	Technische vervolgschade - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk kozijn & raam hout en staal		113,76 m2	€ 4.775

Het verfsysteem van de stalen puien ter plekke van het bellentableau van de toren vertoont plaatselijk beschadigingen. Ook zijn beschadigingen waargenomen op het verfsysteem van de zuidelijke speedgate. Om vervolgschade aan de ondergelegen constructie te voorkomen dienen de kozijnen op korte termijn geschilderd te worden. Aangezien elders al corrosie is waargenomen adviseren wij ook het overige schilderwerk aan de stalen puien tegelijk uit te voeren in 2022. Deze conditiescore is tevens van toepassing op de bijbehorende deuren.



Conditie 2

4634 Metaal buitenschilderwerk hekwerken

B11SM04 Erosie, verwerking

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	3	2	Technische vervolgschade - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2028	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk hek staal	922,00 m2		€ 38.504

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat (een groot deel van) de stalen balkon- en galerijbalustrades voorzien zijn van een poedercoating. Dit wil zeggen dat het schilderwerk langer goed blijft en pas geschilderd hoeft te worden als de coating verslechtert. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de coating buiten plaatselijk verslechtert, wij hebben er daarom voor gekozen om vanaf 2028 schilderwerk voor de balustrades buiten te begroten.



6170 Bliksembeveiligingsinstallatie

Daken

E2GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

Activiteit:	2027	Hvh	Totaal
Vervangen bliksembeveiliging-installatie	1,00 pst		€ 1.342

Op basis van 'verval' is de vervanging van de bliksembeveiligingsinstallatie opgenomen. Dit houdt in dat er op basis van de technische levensduur wordt gekeken naar het vervangmoment. Dit houdt echter niet in dat de bliksembeveiligingsinstallatie vervangen dient te worden wanneer deze nog naar behoren en zonder klachten functioneert. Wanneer de installatie zonder noemenswaardige klachten of gebreken functioneert, wordt er geadviseerd het vervangingsmoment naar een later moment te verplaatsen.

6511 Brandmeldinstallatie

Parkeergarage

E15GV05 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

Activiteit:	2027	Hvh	Totaal
Vervangen brandmeldinstallatie	2,00 pst		€ 10.800

Op basis van 'verval' is de vervanging van de brandmeldinstallatie opgenomen. Dit houdt in dat er op basis van de technische levensduur wordt gekeken naar het vervangmoment. Dit houdt echter niet in dat de brandmeldinstallatie vervangen dient te worden wanneer deze nog naar behoren en zonder klachten functioneert. Wanneer de installatie zonder noemenswaardige klachten of gebreken functioneert, wordt er geadviseerd het vervangingsmoment naar een later moment te verplaatsen.



Conditie 1

2320 Vloerconstructie beton (galerijen)

B4GA03 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	2	1	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - ernstig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 741

De galerijvloeren zijn verontreinigd. Dit komt doordat de hemelwaterafvoer niet intern is verwerkt, deze loost het regenwater op de galerijvloeren. Esthetisch is dit niet wenselijk en wij raden dan ook aan op korte termijn de galerijvloeren te laten reinigen en wellicht plaatselijk een doorvoer te laten plaatsen.



3120 Blankglas dubbel gemeenschappelijke ruimten

Trappenhuis

B7GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	3	1	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 617

De beglazing aan de bovenzijde van het trappenhuis is verontreinigd. Dit is een esthetisch gebrek, aangeraden wordt de beglazing op korte termijn te laten reinigen.




3412 Hekwerk metaal

B4GA01 Aangroei mos, algen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	2	1	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - ernstig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 617

De hardhouten delen die zijn toegepast bovenop de metalen balustraden van het trappenhuis zijn verontreinigd en groen aangeslagen. Aangeraden wordt deze te reinigen tegelijk met overige reinigingswerkzaamheden.



Conditie 1

3742 Tegels op rubber dragers

Galerij oostzijde

B12SC06 Verzakking, kuilvorming

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	1	1	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - gering effect



Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstraten		1,00 pst	€ 926

In het tegelwerk van de galerij op de derde verdieping zijn hoogteverschillen en wippende tegels waargenomen. De ondergelegen rubberen tegeldragers zijn hier plaatselijk verdwenen. Om struikelen en schade aan de onderliggende dakbedekking te voorkomen dienen de tegels opnieuw te worden aangebracht. Hiervoor is een post opgenomen.



4211 Wandafwerking spuitwerk

Trappenhuis toren

B8EM03 Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect



Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 432

In het trappenhuis van de toren is roest waargenomen op een hoekprofiel in het stucwerk bij een buitenkozijn aan de westzijde. Hierdoor zijn beschadigingen opgetreden in het stucwerk. Aangeraden wordt om dit op termijn te laten herstellen voorafgaand aan groot schilderwerk in het trappenhuis om vervolgschade te beperken.

Conditie 1

4711 Dakbedekking bitumineus

Daken

B6GA01 Aangroei mos, algen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Technische vervolgschade - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 1.234

Er groeien mossen en onkruid op de dakbedekking. Plaatselijke verontreinigingen rondom de doorvoer kunnen de afwatering belemmeren. Aangeraden wordt om dit op korte termijn te laten reinigen.



4711 Dakbedekking bitumineus

Toren

B6SM03 Blazen, plooiën

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	1	1	1	

Activiteit:	2021	Hvh	
Geen directe actie benodigd		1,00 pst	

Tijdens de inspectie is er plooiïvorming in de dakbedekking van de opstaande rand op de toren waargenomen. Dit is waarschijnlijk ontstaan bij het aanbrengen van de dakbedekking. Deze bevinding heeft geen directe actie en heeft enkel een esthetisch nadeel echter is het van belang dat in de gaten wordt gehouden dat de plooiën niet erger worden met loskomen van de dakbedekking als gevolg.



4711 Dakbedekking APP+tegels terrassen en bordes


Trappenhuizen

B6GA03 Plantengroei op dakbedekking

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Technische vervolgschade - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Reinigen/opharken grind		1,00 pst	€ 309

Er groeien mossen en onkruid in het grind dat fungeert als ballast op de dakbedekking van het trappenhuis. Dit kan op termijn de afwatering belemmeren. Aangeraden wordt om dit op korte termijn te verwijderen.



Conditie 1

6311 Elektra bedrading

Toren

E3EM04 Bros geworden kunststof

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	1	1	1	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect



Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 309

De bedrading van de installaties op de toren loopt door een kunststof mantelbuis. Deze buis is echter verouderd en is grotendeels afgebrokkeld. Aangeraden wordt om deze op korte termijn te vervangen om de bedrading beschermd te houden.

6511 Brandveiligheid

Trappenhuis toren

E15SB01 Obstakels vluchtweg

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	1	1	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Toename klachtenonderhoud - gering effect



Activiteit:	2021	Hvh	
Verwijderen obstakels		1,00 pst	

In het trappenhuis van de toren is waargenomen dat er verschillende obstakels aanwezig zijn in de hal welke deel uitmaakt van een vluchtroute. Dergelijke vluchtwegen dienen geheel vrij te zijn van obstakels en aangeraden wordt dan ook deze zo spoedig mogelijk te verwijderen.

6513 Brandslang haspel

Parkeergarage zuidzijde

E15GA01 Beschadiging (corrosie)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	3	1	Technische vervolgschade - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect



Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		2,00 pst	€ 494

De kast van de brandslanghaspel aan de zuidzijde van de parkeergarage is plaatselijk aan het roesten. Wij raden aan de aangetaste delen te ontroesten en daarna te voorzien van een corrosie werend verfsysteem om vervolgschade te voorkomen.



Conditie 1

6650 Personenlift (Premium Lokaliften)

Lift trappenhuis 570 - 648

T1GA01 Beschadiging (krassen)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	1	1	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Hstellen		1,00 pst	€ 185

Eén van de displays in de lift is gebroken. Om de werking hiervan te kunnen blijven waarborgen raden we aan deze met het volgende liftonderhoud te vervangen. Hiervoor is een post opgenomen.



8111 Postkasten

Toren

Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	1	1	1	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 93

Een van de postkastdeuren sluit niet. Wij adviseren deze op korte termijn te laten herstellen. Hiervoor is een post opgenomen.



Totaal object

€ 263.634



Jaarplan 2021

1761 • VvE Scala

Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732
1061BJ Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

: De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2021).

Printdatum: 25/02/2021



Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2021
21	Buitenwanden			
■ 2110	Gevelafdekking natuursteen (galerijen)	Reinigen Aangroei mos, algen	1,00 pst	€ 494
■ 2120	Dilatatievoeg kit op rugvulling	Herstellen Dilatatie niet intact	1,00 pst	€ 926
■ 2120	Dilatatievoeg kit op rugvulling	Herstellen Dilatatie niet intact	1,00 pst	€ 1.543
■ 2120	Loodslabben opgaand werk	Herstellen Bevestiging secundair, manco	1,00 pst	€ 0
■ 2120	Loodslabben opgaand werk	Herstellen Breuk	1,00 pst	€ 432
23	Vloeren			
■ 2320	Vloerconstructie beton (galerijen)	Reinigen Vuil, aanslag, verkleuring	1,00 pst	€ 741
■ 2320	Vloerconstructie beton (parkeergarage)	Onderzoek Lekkage van buitenvloeren, balkons en galerijen	1,00 pst	€ 1.234
31	Buitenwandopeningen			
■ 3111	Puilen staal	Herstellen Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	1,00 pst	€ 926
■ 3120	Blankglas dubbel gemeenschappelijke ruimten	Reinigen Vuil, aanslag, verkleuring	1,00 pst	€ 617
■ 3132	Speedgate (DBS Logipark)	Achterstallig onderhoud en opnieuw keuren Afgekeurde installatie	1,00 pst	€ 0
34	Balustrades en leuningen			
■ 3412	Hekwerk metaal	Reinigen Aangroei mos, algen	1,00 pst	€ 617
■ 3413	Balkonscherm staal/draadglas	Vervangen draadglas Beschadiging	1,00 st	€ 247
37	Dakopeningen			
■ 3722	Combi-dakkap	Geen directe actie benodigd Beschadiging	1,00 st	€ 0
■ 3742	Tegels op rubber dragers	Herstraten Verzakking, kuilvorming	1,00 pst	€ 926
42	Binnenwandafwerkingen			
■ 4211	Wandafwerking spuitwerk	Herstellen Corrosie	1,00 pst	€ 432
45	Plafondafwerkingen			
■ 4521	Plafondafwerking hwc-plaat	Onderzoek Lekkage	1,00 pst	€ 926
47	Dakafwerkingen			
■ 4711	Dakbedekking bitumineus	Geen directe actie benodigd Blazen, plooiën	1,00 pst	€ 0
■ 4711	Dakbedekking bitumineus	Reinigen Aangroei mos, algen	1,00 pst	€ 1.234
■ 4711	Dakbedekking APP+tegels terrassen en bordes	Reinigen/oparken grind Plantengroei op dakbedekking	1,00 pst	€ 309



Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2021
63	Verlichting			
■ 6311	Elektra armaturen buiten LED	Vervangen armaturen buiten TL (25%) Ontbrekende beschermkap of rooster	19,00 st	€ 2.900
■ 6311	Elektra bedrading	Herstellen Bros geworden kunststof	1,00 pst	€ 309
64	Communicatie			
■ 6411	Videobel-installatie	Vervangen unit entree Beschadiging (scheuren/gaten/deuken)	1,00 st	€ 1.618
65	Beveiliging			
■ 6510	Droge blusleiding	Vervangen Erosie, verwerking, verzanding	1,00 pst	€ 185
■ 6511	Brandveiligheid	Verwijderen obstakels Obstakels vluchtweg	1,00 pst	€ 0
■ 6513	Brandslang haspel	Herstellen Beschadiging (corrosie)	2,00 pst	€ 494
66	Transport			
■ 6650	Personenlift (Premium Lokaliften)	Hestellen Beschadiging (krassen)	1,00 pst	€ 185
6650	Personenlift (Premium Lokaliften)	Personenlift onderhoudskosten 2021	1,00 pst	€ 10.120
81	Losse verkeersinventarisatie			
■ 8111	Postkasten	Herstellen Beschadiging	1,00 pst	€ 93
ZZ	Staartkosten			
ZZZZ	Directievoering (6%)	Directievoering 2021	0,06 pst	€ 1.650

Totaal object € 29.155



Kapitalisatie 25 - Jaren

1761 • VvE Scala

Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732
1061BJ Amsterdam

Toelichting:

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2021).

Printdatum: 25/02/2021

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam




TECHNISCH VVE & VASTGOED BEHEER

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo	Index (%)
2021	€ -29.155	€ 122.049	€ 865.531	102,00%
2022	€ -269.836	€ 122.049	€ 717.743	104,04%
2023	€ -74.967	€ 122.049	€ 764.825	106,12%
2024	€ -49.494	€ 122.049	€ 837.380	108,24%
2025	€ -23.090	€ 122.049	€ 936.339	110,40%
2026	€ -6.753	€ 122.049	€ 1.051.635	112,61%
2027	€ -133.133	€ 122.049	€ 1.040.552	114,86%
2028	€ -589.188	€ 122.049	€ 573.413	117,16%
2029	€ -148.013	€ 122.049	€ 547.449	119,50%
2030	€ -18.261	€ 122.049	€ 651.237	121,89%
2031	€ -23.611	€ 122.049	€ 749.675	124,33%
2032	€ -23.985	€ 122.049	€ 847.739	126,82%
2033	€ -618.469	€ 122.049	€ 351.318	129,36%
2034	€ -427.903	€ 122.049	€ 45.464	131,95%
2035	€ -29.991	€ 122.049	€ 137.522	134,59%
2036	€ -20.565	€ 122.049	€ 239.006	137,28%
2037	€ -45.155	€ 122.049	€ 315.899	140,03%
2038	€ -23.246	€ 122.049	€ 414.701	142,83%
2039	€ -28.041	€ 122.049	€ 508.710	145,69%
2040	€ -740.095	€ 122.049	€ -109.336	148,60%
2041	€ 0	€ 122.049	€ 12.713	151,57%
2042	€ -115.532	€ 122.049	€ 19.230	154,60%
2043	€ -133.885	€ 122.049	€ 7.394	157,69%
2044	€ -17.896	€ 122.049	€ 111.547	160,84%
2045	€ -233.595	€ 122.049	€ 0	164,06%
€ -3.823.860		€ 3.051.223		



Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo	Index (%)
------	----------	-------------	-------	-----------



Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

1761 • VvE Scala

Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732
1061BJ Amsterdam

Toelichting:

Omschrijving:	De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.
Prijs:	Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2021).

VvE Algemeen

Printdatum: 25/02/2021

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



Code	Hoofdgroep	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totaal
21	Buitenwanden	€ 3.394	€ 4.532					€ 2.085	€ 110.256												€ 139.831						€ 260.098
23	Vloeren	€ 1.975																									€ 1.975
24	Trappen en hellingen																										€ 0
31	Buitenwandopeningen	€ 1.543	€ 1.825					€ 16.034		€ 80.305					€ 54.593									€ 73.473		€ 22.900	€ 250.674
32	Binnenwandopeningen				€ 1.914			€ 24.900			€ 2.155			€ 15.357			€ 2.427						€ 2.733			€ 35.564	€ 85.051
34	Balustrades en leuningen	€ 864																									€ 864
37	Dakopeningen	€ 926												€ 42.077													€ 43.002
42	Binnenwandafwerkingen	€ 432													€ 7.759												€ 8.191
43	Vloerafwerkingen		€ 2.417					€ 3.597							€ 3.065					€ 4.562							€ 13.641
45	Plafondafwerkingen	€ 926																									€ 926
46	Schildenwerk		€ 212.592			€ 19.657			€ 416.990			€ 22.136			€ 315.909			€ 24.929			€ 528.844			€ 28.074			€ 1.569.132
47	Dakafwerkingen	€ 1.543						€ 18.925						€ 403.812												€ 37.996	€ 462.276
51	Warmteopwekking												€ 9.207										€ 87.144				€ 96.351
52	Afvoeren				€ 6.549															€ 8.814							€ 15.362
53	Water				€ 8.775															€ 11.810							€ 20.586
56	Warmtedistributie				€ 7.858						€ 8.850			€ 9.392			€ 9.966						€ 11.224				€ 47.290
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen							€ 1.342						€ 31.641												€ 1.917	€ 34.900
63	Verlichting	€ 3.208						€ 34.554						€ 4.696												€ 88.917	€ 131.374
64	Communicatie	€ 1.618						€ 12.119		€ 59.330				€ 4.718						€ 1.268						€ 15.881	€ 94.934
65	Beveiliging	€ 679	€ 13.014		€ 5.525			€ 12.041			€ 6.222			€ 15.653		€ 28.293	€ 7.007	€ 17.515					€ 7.892			€ 17.198	€ 131.039
66	Transport	€ 10.306	€ 2.782	€ 49.525	€ 13.687	€ 2.004																					€ 78.303
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			€ 4.655	€ 2.384		€ 6.370		€ 7.890				€ 13.420	€ 8.531					€ 21.931		€ 3.272				€ 16.883		€ 85.335
81	Losse verkeersinventarisatie	€ 93												€ 27.419													€ 27.512
90	Terrein			€ 16.544										€ 20.167									€ 24.584				€ 61.296
99	Algemeen		€ 16.095						€ 18.125						€ 20.412						€ 22.987						€ 77.620
ZZ	Staartkosten	€ 1.650	€ 16.579	€ 4.243	€ 2.802	€ 1.429	€ 382	€ 7.536	€ 35.927	€ 8.378	€ 1.034	€ 1.474	€ 1.358	€ 35.008	€ 26.165	€ 1.698	€ 1.164	€ 2.711	€ 1.316	€ 1.587	€ 45.160		€ 6.540	€ 7.753	€ 1.013	€ 13.222	€ 226.129
Totaal object		€ 29.155	€ 269.836	€ 74.967	€ 49.494	€ 23.090	€ 6.753	€ 133.133	€ 589.188	€ 148.013	€ 18.261	€ 23.611	€ 23.985	€ 618.469	€ 427.903	€ 29.991	€ 20.565	€ 45.155	€ 23.246	€ 28.041	€ 740.095	€ 0	€ 115.532	€ 133.885	€ 17.896	€ 233.595	€ 3.823.860

Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

1761 • VvE Scala

Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732
1061BJ Amsterdam

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrekk:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrekk/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2021).

VvE Algemeen

Printdatum: 25/02/2021

**1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam**

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stij	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totaal	
21	Buitenwanden																																
2110	Gevelafdekking natuursteen (galerijen)																																
	■	Reinigen	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2021	€ 494																								€ 494		
2111	Gevelafwerking voegwerk verdiept (10%)																																
		Vervangen voegwerk verdiept (10%)		474,34	m2	2058	48																								€ 0		
2111	Gevelconstructie metselwerk																																
	■	Reinigen	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2022		€ 4.406																							€ 4.406		
	■	Verwijderen	Subelementen manco	1,00	pst	2022		€ 126																							€ 126		
		Hydrofoberen/Impregneren metselwerk		4743,42	m2	2028	12						€ 93.609												€ 118.719						€ 212.328		
		Vervangen metselwerk (5%)		237,17	m2	2058	48																								€ 0		
2120	Dilatatievoeg kit op rugvulling																																
	■	Herstellen	Dilatatie niet intact	1,00	pst	2021		€ 926																							€ 926		
	■	Herstellen	Dilatatie niet intact	1,00	pst	2021		€ 1.543																							€ 1.543		
		Vervangen dilittatie kitvoeg op rugvulling		456,00	m1	2028	12						€ 16.647												€ 21.112						€ 37.759		
2120	Loodslabben opgaand werk																																
	■	Herstellen	Erosie, verwerking, verzanding	1,00	pst	2027							€ 2.085																		€ 2.085		
	■	Herstellen	Bevestiging secundair, manco	1,00	pst	2021																									€ 0		
	■	Herstellen	Breuk	1,00	pst	2021		€ 432																							€ 432		
		Vervangen loodslabben opgaand werk		287,00	m1	2057	48																								€ 0		
								€ 3.394	€ 4.532	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.085	€ 110.256	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 139.831	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 260.098
23	Vloeren																																
2320	Vloerconstructie beton (galerijen)																																
	■	Reinigen	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2021		€ 741																							€ 741		
2320	Vloerconstructie beton (parkeergarage)																																
	■	Onderzoek	Lekkage van buitenvloeren, balkons en galerijen	1,00	pst	2021		€ 1.234																							€ 1.234		
								€ 1.975	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.975	
24	Trappen en hellingen																																
2410	Metaal binnentrap																																
		Vervangen binnentrap staal		10,00	st	2058	48																								€ 0		
2411	Aluminium vlizo binnentrap																																
		Vervangen binnentrap vlizo aluminium		1,00	st	2057	48																								€ 0		
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
31	Buitenwandopeningen																																
3111	Puien staal																																
	■	Herstellen	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	1,00	pst	2021		€ 926																							€ 926		
		Vervangen stalen puien		0,00	m2	2058	48																								€ 0		
3120	Ventilatioerooster aluminium																																
		Vervangen ventilatie rooster aluminium		10,00	st	2057	48																								€ 0		
3120	Deurdranger (elektrisch Gilgen Door Systems)																																
		Vervangen deurdranger		7,00	st	2027	18						€ 16.034															€ 22.900			€ 38.934		
3120	Blankglas dubbel gemeenschappelijke ruimten																																
	■	Reinigen	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2021		€ 617																							€ 617		
		Vervangen blankglas dubbel Hr ++		383,04	m2	2043	24																				€ 73.473				€ 73.473		
3120	Onderdorpel beton (raamkozijnen)																																
	■	Herstellen	Afbrokkelen afboeren	1,00	pst	2022		€ 252																							€ 252		
	■	Reinigen	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2022		€ 1.574																							€ 1.574		
3131	Glasdeur staal																																
		Vervangen stalen glasdeur		41,00	st	2058	48																								€ 0		
3132	Speedgate (DBS Logipark)																																
	■	Achterstallig onderhoud en opnieuw keuren	Afgekeurde installatie	1,00	pst	2021																									€ 0		
		Vervangen afstandbedieningen		131,00	st	2029	18							€ 19.570																	€ 19.570		
		Vervangen speedgate		2,00	st	2029	18							€ 60.735																	€ 60.735		
3142	Afdichtingrubber stalen kozijnen																																
		Vervangen rubbers		1509,00	m1	2034	24										€ 54.593														€ 54.593		
3151	Onderdorpel natuursteen																																
		Vervangen onderdorpel natuursteen		35,60	m1	2058	48																								€ 0		
3151	Waterslag staal																																
		Vervangen waterslag staal		31,50	m1	2058	48																								€ 0		
								€ 1.543	€ 1.825	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.034	€ 0	€ 80.305	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 73.473	€ 0	€ 22.900	€ 250.674	

**1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stijl	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Total
46	Schilderwerk																														
4621	Hout buitenschilderwerk deur																														
	Verv. schilderwerk deur hout dekkend									1350,00 m2	2046	36																			€ 0
	Groot schilderwerk deur hout dekkend									1350,00 m2	2022	6		€ 53.216			€ 59.930		€ 67.490						€ 76.005						€ 256.641
4621	Hout buitenschilderwerk galerijvloer transparant																														
	Groot schilderwerk diversen hout transparant									48,00 m2	2025	3			€ 1.471		€ 1.561		€ 1.656		€ 1.758		€ 1.865		€ 1.979			€ 2.101			€ 12.390
4621	Metaal buitenschilderwerk glasdeuren																														
	Groot schilderwerk deur staal									41,00 st	2022	6		€ 3.442			€ 3.876		€ 4.365						€ 4.915						€ 16.598
4622	Hout binnenschilderwerk deur dekkend (dubbelzijdig)																														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend									69,00 st	2028	12					€ 9.265								€ 11.750						€ 21.015
4622	Spuitschilderwerk binnenschilderwerk																														
	Groot schilderwerk stucwerk									1022,00 m2	2028	12					€ 37.355								€ 47.375						€ 84.730
4622	Metaal binnenschilderwerk trappen																														
	Groot schilderwerk metaal									11,00 m2	2028	12					€ 468								€ 593						€ 1.061
4628	Beton reinigen omlijsting																														
	Reinigen gevelconstructie	Vuil, aanslag, verkleuring								316,80 m2	2022			€ 3.143																	€ 3.143
	Reinigen gevelconstructie									316,80 m2	2028	6					€ 3.539			€ 3.986					€ 4.488						€ 12.013
4628	Beton buitenschilderwerk kantplanken																														
	Groot schilderwerk steenachtig									34,44 m2	2028	12					€ 1.221								€ 1.548						€ 2.768
4631	Staal buitenschilderwerk kozijn & raam																														
	Groot schilderwerk kozijn & raam hout en staal	Kale delen								113,76 m2	2022			€ 4.775																	€ 4.775
	Groot schilderwerk kozijn & raam staal									113,76 m2	2028	6					€ 5.377			€ 6.055					€ 6.819						€ 18.252
	Klein schilderwerk kozijn & raam staal									113,76 m2	2025	3			€ 1.899		€ 2.138														

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Totaal																		
Vervangen postkasten							131,00	st	2033	18	€ 27.419																€ 27.419																							
							€ 93	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.419	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.512																	
90 Terrein																																																		
9064	CCTV-camera terrein video																																																	
■	Vervangen camera	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	17,00	st	2023				€ 15.902																							€ 15.902																		
	Vervangen camera		17,00	st	2033	10													€ 19.385									€ 23.630			€ 43.015																			
	Vervangen recorders		2,00	st	2023	10			€ 642										€ 783									€ 954			€ 2.379																			
							€ 0	€ 0	€ 16.544	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.167	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.584	€ 0	€ 0	€ 61.296																		
99 Algemeen																																																		
9999	Vaste steiger																																																	
	Vaste steiger		1,00	pst	2022	6		€ 16.095						€ 18.125					€ 20.412						€ 22.987							€ 77.620																		
							€ 0	€ 16.095	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.125	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.412	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.987	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 77.620																		
ZZ Staartkosten																																																		
ZZZZ	Directievoering (6%)																																																	
	Directievoering 2021		0,06	pst	2021		€ 1.650																								€ 1.650																			
	Directievoering 2022		0,06	pst	2022			€ 16.579																								€ 16.579																		
	Directievoering 2023		0,06	pst	2023				€ 4.243																								€ 4.243																	
	Directievoering 2024		0,06	pst	2024					€ 2.802																								€ 2.802																
	Directievoering 2025		0,06	pst	2025						€ 1.429																								€ 1.429															
	Directievoering 2026		0,06	pst	2026							€ 382																								€ 382														
	Directievoering 2027		0,06	pst	2027								€ 7.536																								€ 7.536													
	Directievoering 2028		0,06	pst	2028									€ 35.927																								€ 35.927												
	Directievoering 2029		0,06	pst	2029										€ 8.378																								€ 8.378											
	Directievoering 2030		0,06	pst	2030											€ 1.034																								€ 1.034										
	Directievoering 2031		0,06	pst	2031												€ 1.474																								€ 1.474									
	Directievoering 2032		0,06	pst	2032													€ 1.358																								€ 1.358								
	Directievoering 2033		0,06	pst	2033														€ 35.008																								€ 35.008							
	Directievoering 2034		0,06	pst	2034															€ 26.165																								€ 26.165						
	Directievoering 2035		0,06	pst	2035																€ 1.698																								€ 1.698					
	Directievoering 2036		0,06	pst	2036																	€ 1.164																								€ 1.164				
	Directievoering 2037		0,06	pst	2037																		€ 2.711																								€ 2.711			
	Directievoering 2038		0,06	pst	2038																			€ 1.316																								€ 1.316		
	Directievoering 2039		0,06	pst	2039																				€ 1.587																								€ 1.587	
	Directievoering 2040		0,06	pst	2040																					€ 45.160																								€ 45.160
	Directievoering 2041		0,06	pst	2041																											€ 0																		
	Directievoering 2042		0,06	pst	2042																								€ 6.540			€ 6.540																		
	Directievoering 2043		0,06	pst	2043																									€ 7.753		€ 7.753																		
	Directievoering 2044		0,06	pst	2044																										€ 1.013	€ 1.013																		
	Directievoering 2045		0,06	pst	2045																										€ 13.222	€ 13.222																		
	Directievoering 2046		0,06	pst	2046																											€ 0																		
	Directievoering 2047		0,06	pst	2047																											€ 0																		
	Directievoering 2048		0,06	pst	2048																											€ 0																		
							€ 1.650	€ 16.579	€ 4.243	€ 2.802	€ 1.429	€ 382	€ 7.536	€ 35.927	€ 8.378	€ 1.034	€ 1.474	€ 1.358	€ 35.008	€ 26.165	€ 1.698	€ 1.164	€ 2.711	€ 1.316	€ 1.587	€ 45.160	€ 0	€ 6.540	€ 7.753	€ 1.013	€ 13.222	€ 226.129																		
Totaal object							€ 29.155	€ 269.836	€ 74.967	€ 49.494	€ 23.090	€ 6.753	€ 133.133	€ 589.188	€ 148.013	€ 18.261	€ 23.611	€ 23.985	€ 618.469	€ 427.903	€ 29.991	€ 20.565	€ 45.155	€ 23.246	€ 28.041	€ 740.095	€ 0	€ 115.532	€ 133.885	€ 17.896	€ 233.595	€ 3.823.860																		



Element	Tekening	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
21 Buitenwanden							
2111	Gevelconstructie metselwerk						
Noordgevel toren		1,00	0,00	0,00	15,00	30,00	450,00
Uitsparingen Noordgevel dubbele deuren (1)		-9,00	0,00	0,00	3,20	2,20	-63,36
Uitsparingen Noordgevel kleine ramen (2)		-28,00	0,00	0,00	1,00	1,40	-39,20
Oostgevel toren		1,00	0,00	0,00	26,00	47,50	1235,00
Oostgevel laagbouw		1,00	0,00	0,00	120,00	19,40	2328,00
Uitsparingen Oostgevel balkondeur (1)		-12,00	0,00	0,00	1,00	1,60	-19,20
Uitsparingen Oostgevel dubbele balkondeur (2)		-80,00	0,00	0,00	2,30	2,80	-515,20
Uitsparingen Oostgevel kleine ramen (3)		-12,00	0,00	0,00	0,90	1,40	-15,12
Uitsparingen Oostgevel balkonpuien (4)		-56,00	0,00	0,00	3,00	2,30	-386,40
Uitsparingen Oostgevel wtg bordes (5)		-8,00	0,00	0,00	1,10	2,40	-21,12
Uitsparingen Oostgevel wtg (6)		-22,00	0,00	0,00	1,10	3,80	-91,96
Uitsparingen Oostgevel kozijn bordes (7)		-4,00	0,00	0,00	2,50	2,40	-24,00
Uitsparingen Oostgevel brievenbuskozijnen (8)		-3,00	0,00	0,00	2,40	3,20	-23,04
Uitsparingen Oostgevel kozijn BG (8)		-11,00	0,00	0,00	2,50	3,80	-104,50
Uitsparingen Oostgevel galerijen 5e (9)		-1,00	0,00	0,00	69,00	1,40	-96,60
Uitsparingen Oostgevel trappenhuispu (10)		-2,00	0,00	0,00	3,40	19,80	-134,64
Uitsparingen Oostgevel speedgate (11)		-1,00	0,00	0,00	4,60	3,80	-17,48
Uitsparingen Oostgevel penthouse ramen (12)		-1,00	0,00	0,00	14,60	1,60	-23,36
Westgevel toren		1,00	0,00	0,00	26,00	47,50	1235,00
Westgevel laagbouw		1,00	0,00	0,00	120,00	19,40	2328,00
Uitsparingen Westgevel balkonpuien (1)		-108,00	0,00	0,00	3,00	2,40	-777,60
Uitsparingen Westgevel balkonpui breed (2)		-11,00	0,00	0,00	6,80	2,40	-179,52
Uitsparingen Westgevel galerijpuien (3)		-24,00	0,00	0,00	3,00	1,50	-108,00
Uitsparingen Westgevel schermen borstwering (4)		-16,00	0,00	0,00	6,60	1,20	-126,72
Uitsparingen Westgevel inpandige galerijpuien (5)		-60,00	0,00	0,00	1,40	1,40	-117,60
Uitsparingen Westgevel trappenhuispu (6)		-3,00	0,00	0,00	3,20	18,00	-172,80
Uitsparingen Westgevel torenramen (7)		-122,00	0,00	0,00	0,80	1,40	-136,64
Uitsparingen Westgevel galerijpuien (8)		-6,00	0,00	0,00	3,00	1,50	-27,00
Zuidgevel toren		1,00	0,00	0,00	16,00	47,50	760,00
Uitsparingen Zuidgevel dubbele deuren (1)		-48,00	0,00	0,00	3,00	2,20	-316,80

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



TECHNISCH VVE & VASTGOED BEHEER

Element	Tekening	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
Uitsparingen Zuidgevel entrepui (2)		-1,00	0,00	0,00	4,00	6,00	-24,00
Uitsparingen Zuidgevel ramen		-1,00	0,00	0,00	19,20	1,60	-30,72
Totaal							4743,42 m2
2112	Betonnen omlijsting						
Betonnen omlijsting		90,00	0,00	8,80	0,40	0,00	316,80
Totaal							316,80 m2
2112	Betonnen kantplank prefab						
Boven betonnen trap		4,00	0,00	0,00	0,40	2,00	3,20
Kantplanken van as 10-23		11,00	0,00	0,00	2,40	0,60	15,84
Betonnen tussenstrips as 10-23		11,00	0,00	0,00	0,40	3,50	15,40
Totaal							34,44 m2
2120	Dilatatievoeg kit op rugvulling						
Zuidgevel		1,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
Westgevel		1,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
Noordgevel		1,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Oostgevel		1,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
Totaal							456,00 m1
2120	Loodslabben opgaand werk						
Loodslabben begane grond betonnen trap		1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Loodslabben opgaand werk dak		1,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
Loodslabben balkons zuidgevel		12,00	0,00	11,00	0,00	0,00	132,00
Totaal							287,00 m1
24 Trappen en hellingen							
2410	Metaal binnentrap						
Trappenhuizen as 13 en 18		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Totaal							10,00 st
2410	Beton binnentrappen						
Betonnen trappen toren		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Totaal							30,00 st
31 Buitenwandopeningen							
3111	Puien staal						
Trappenhuispuien oostgevel		2,00	0,00	0,10	97,00	0,00	19,40
Brievenbuspuien oostgevel		2,00	0,00	0,10	17,60	0,00	3,52
Entrepui toren zuidgevel		1,00	0,00	0,10	33,00	0,00	3,30

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



TECHNISCH VVE & VASTGOED BEHEER

Element	Tekening	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
Brievenbuspuien hoger oostgevel		1,00	0,00	0,10	24,40	0,00	2,44
Puilen parkeergarage		3,00	0,00	0,10	52,00	0,00	15,60
Trappenhuispuilen westgevel		3,00	0,00	0,10	144,00	0,00	43,20
Puilen parkeergarage westgevel		3,00	0,00	0,10	16,00	0,00	4,80
Grote pui zuidgevel laagbouw bg		1,00	0,00	0,10	130,00	0,00	13,00
Grote pui zuidgevel laagbouw 1 t/m 5		1,00	0,00	0,10	85,00	0,00	8,50
Trappenhuispuilen bovenkant		2,00	0,00	0,10	45,00	0,00	9,00
Totaal							122,76 m2
3120 Ventilatiooroster aluminium							
Zuidgevel		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Overig		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Totaal							10,00 st
3120 Deurdranger (elektrisch Gilgen Door Systems)							
Elektrische deurdranger		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Totaal							7,00 st
3131 Glasdeur staal							
Glasdeuren parkeergarage		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Glasdeuren begane grond		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1e - 15e		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Totaal							41,00 st
3142 Afdichtingrubber stalen kozijnen							
Beglazing gemeenschappelijke ruimten puilen toren		3,00	0,00	20,00	0,00	0,00	60,00
Beglazing trappenhuisen oostgevel		2,00	0,00	207,00	0,00	0,00	414,00
Beglazing trappenhuisen westgevel		3,00	0,00	207,00	0,00	0,00	621,00
Beglazing trappenhuisen bovenkant		2,00	0,00	207,00	0,00	0,00	414,00
Totaal							1509,00 m1
3151 Onderdorpel natuursteen							
Puilen met brievenbussen		3,00	0,00	0,00	2,40	0,00	7,20
Voordeuren		22,00	0,00	0,00	1,00	0,00	22,00
Trappenhuisen		2,00	0,00	0,00	3,20	0,00	6,40
Totaal							35,60 m1
3151 Waterslag staal							
Waterslag staal toren		1,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50

Element	Tekening	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
Totaal							31,50 m1

32 Binnenwandopeningen

3211	Binnenkozijnen hout						
	Binnenkozijnen	69,00	0,00	6,00	0,00	0,10	41,40
Totaal							41,40 m2

3231	Binnendeur stomp hardhout						
	Parkeergarage	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Begane grond	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1e - 15e	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
Totaal							69,00 st

34 Balustrades en leuningen

3411	Metaal binnentraphek						
	Trappenhuizen as 13 en 18	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Trappenhuis toren	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Totaal							36,00 m1

3412	Hekwerk metaal						
	Zuidgevel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Westgevel	1,00	0,00	543,00	0,00	0,00	543,00
	Noordgevel	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
	Oostgevel	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
Totaal							922,00 m1

3413	Balkonscherm staal/draadglas						
	BG	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
	5e verdieping	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e verdieping	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Totaal							30,00 st

3421	Hout binnentrapleuning						
	Trappleuningen trappenhuizen	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	50,00
	Trappleuningen toren	26,00	0,00	2,40	0,00	0,00	62,40
Totaal							112,40 st

37 Dakopeningen

3742	Tegels op rubber dragers						
	Tegels 3x3	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Tegels garage-begane grond	2,00	0,00	6,00	1,50	0,00	18,00
	Dak plus tegels 2e etage laagbouw (oost)	0,00	0,00	83,29	1,60	0,00	133,26

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



TECHNISCH VVE & VASTGOED BEHEER

Element	Tekening	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
Dak plus tegels 2e etage laagbouw (west)		0,00	0,00	27,61	1,60	0,00	44,18
Bordes (speelplaats) dak garage		0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	36,34
Terrassen begane grond dak garage (woningen west)		0,00	0,00	89,83	3,60	0,00	323,39
Terrassen begane grond dak garage (hoek toren west)		0,00	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40
Totaal							765,57 m2

42 Binnenwandafwerkingen

4211	Wandafwerking spuitwerk						
	Wanden hallen toren 1e t/m 15e	13,00	0,00	0,00	24,00	2,80	873,60
	Wanden hal bg	1,00	0,00	0,00	36,00	2,80	100,80
	Wanden hal kelder	1,00	0,00	0,00	17,00	2,80	47,60
Totaal							1022,00 m2

4212	Wandafwerking hwc-plaat						
	Wandplaten fietsenstalling laagbouw	1,00	0,00	40,00	0,00	1,50	60,00
	Wandplaten fietsenstalling toren	1,00	0,00	30,00	0,00	1,50	45,00
Totaal							105,00 m2

43 Vloerafwerkingen

4320	Kitvoeg garagevloer						
	Dilatatievoegen garage	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	64,00
Totaal							64,00 m1

4322	Vloerafwerking kunststeen plavuizen						
	Plavuizen bg toren	1,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Plavuizen bg trappenhuisje toren	1,00	0,00	3,00	5,00	0,00	15,00
	Plavuizen bg trappenhuisen laagbouw	2,00	0,00	13,00	3,00	0,00	78,00
	Plavuizen 1e t/m 15 trappenhuis toren	15,00	0,00	0,00	31,00	0,00	465,00
Totaal							598,00 m2

4322	Vloerafwerking tapijt						
	Tapijt voor lift trappenhuis 18-19	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	6,00
	Plavuizen bg laagbouw hal naast garage	1,00	0,00	15,00	2,50	0,00	37,50
Totaal							43,50 m2

4322	Vloerafwerking hardhout binnentrappen						
	Trappenhuis hout 1e	1,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
	Trappenhuis hout 2e t/m 5	4,00	0,00	0,00	65,00	0,00	260,00

Element	Tekening	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
Totaal							296,00 m2
45 Plafondafwerkingen							
4521	Plafondafwerking spuitwerk						
	Spuitwerk bg toren	1,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Spuitwerk 1e t/m 15 trappenhuis toren	15,00	0,00	0,00	31,00	0,00	465,00
Totaal							505,00 m2
4521	Plafondafwerking houten delen						
	Plafond houten delen as 8	1,00	0,00	15,00	2,80	0,00	42,00
	Plafond houten delen as 1	1,00	0,00	4,00	6,00	0,00	24,00
Totaal							66,00 m2
4521	Plafondafwerking hwc-plaat						
	Plafondplaten parkeergarage as 8-32	1,00	0,00	81,00	16,00	0,00	1296,00
	Plafondplaten parkeergarage as 3-9	1,00	0,00	37,00	16,00	0,00	592,00
	Plafondplaten fietsenstalling toren	1,00	0,00	9,40	8,50	0,00	79,90
Totaal							1967,90 m2
46 Schilderwerk							
4621	Hout buitenschilderwerk galerijvloer transparant						
	Galerijvloeren oostgevel	4,00	0,00	0,00	12,00	0,00	48,00
Totaal							48,00 m2
4622	Spuitwerk binnenschilderwerk						
	Wanden hallen toren 1e t/m 15e	13,00	0,00	0,00	24,00	2,80	873,60
	Wanden hal bg	1,00	0,00	0,00	36,00	2,80	100,80
	Wanden hal kelder	1,00	0,00	0,00	17,00	2,80	47,60
Totaal							1022,00 m2
4622	Metaal binnenschilderwerk trappen						
	Binnentrappen	11,00	0,00	5,00	0,00	0,20	11,00
Totaal							11,00 m2
4628	Beton reinigen omlijsting						
	Betonnen omlijsting	90,00	0,00	8,80	0,40	0,00	316,80
Totaal							316,80 m2
4628	Beton buitenschilderwerk kantplanken						
	Boven betonnen trap	4,00	0,00	0,00	0,40	2,00	3,20
	Kantplanken van as 10-23	11,00	0,00	0,00	2,40	0,60	15,84

1761 • VvE Scala
Erasmusgracht 500-582 en Leeuwendalersweg 554-732 •
Amsterdam



TECHNISCH VVE & VASTGOED BEHEER

Element	Tekening	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
Betonnen tussenstrips as 10-23		11,00	0,00	0,00	0,40	3,50	15,40
Totaal							34,44 m2
4631 Staal buitenschilderwerk kozijn & raam							
Trappenhuispuien oostgevel		2,00	0,00	0,10	97,00	0,00	19,40
Brievenbuspuien oostgevel		2,00	0,00	0,10	17,60	0,00	3,52
Entreepui toren zuidgevel		1,00	0,00	0,10	33,00	0,00	3,30
Brievenbuspuien hoger oostgevel		1,00	0,00	0,10	24,40	0,00	2,44
Puilen parkeergarage		3,00	0,00	0,10	52,00	0,00	15,60
Trappenhuispuien westgevel		3,00	0,00	0,10	144,00	0,00	43,20
Puilen parkeergarage westgevel		3,00	0,00	0,10	16,00	0,00	4,80
Grote pui zuidgevel laagbouw bg		1,00	0,00	0,10	130,00	0,00	13,00
Grote pui zuidgevel laagbouw 1 t/m 5		1,00	0,00	0,10	85,00	0,00	8,50
Totaal							113,76 m2
4632 Hout binnenschilderwerk kozijn & raam dekkend							
Binnenkozijnen		69,00	0,00	6,00	0,00	0,10	41,40
Totaal							41,40 m2
4634 Metaal buitenschilderwerk hekwerken							
Zuidgevel		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Westgevel		1,00	0,00	543,00	0,00	0,00	543,00
Noordgevel		1,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
Oostgevel		1,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
Totaal							922,00 m2
4634 Metaal binnenschilderwerk traphek							
Traphek as 13 en 18		2,00	0,00	140,00	0,00	0,90	252,00
Traphek as 1		1,00	0,00	7,00	0,00	0,90	6,30
Totaal							258,30 m2
4645 Hout buitenschilderwerk plafond transparant							
Plafonds houten delen zuidgevel		2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	32,00
Totaal							32,00 m2
4645 Hout binnenschilderwerk plafond hout transparant							
Plafond houten delen as 8		1,00	0,00	15,00	2,80	0,00	42,00
Totaal							42,00 m2



Element	Tekening	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
4645	Hwc-plafond- en wandplaten binnenschilderwerk						
	Plafondplaten parkeergarage as 8-32	1,00	0,00	81,00	16,00	0,00	1296,00
	Plafondplaten parkeergarage as 3-9	1,00	0,00	37,00	16,00	0,00	592,00
	Plafondplaten fietsenstalling toren	1,00	0,00	9,40	8,50	0,00	79,90
	Wandplaten fietsenstalling laagbouw	1,00	0,00	40,00	0,00	1,50	60,00
	Wandplaten fietsenstalling toren	1,00	0,00	30,00	0,00	1,50	45,00
Totaal							2072,90 m2

47 Dakafwerkingen

4711	Dakbedekking bitumineus						
	Dakbedekking toren	1,00	0,00	15,00	48,00	0,00	720,00
	Dakbedekking laagbouw	1,00	0,00	17,00	78,00	0,00	1326,00
	Dakbedekking garage-begane grond	2,00	0,00	1,50	6,00	0,00	18,00
Totaal							2064,00 m2

4711	Dakbedekking APP+tegels terrassen en bordes						
	Bordes (speelplaats) dak garage	0,00	0,00	30,54	1,19	0,00	36,34
	Terrassen begane grond dak garage (woningen west)	0,00	0,00	89,83	3,60	0,00	323,39
	Terrassen begane grond dak garage (hoek toren west)	0,00	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40
Totaal							520,13 m2

4711	Dakbedekking APP+tegels 2e etage laagbouw						
	Dak plus tegels 2e etage laagbouw (oost)	0,00	0,00	83,29	1,60	0,00	133,26
	Dak plus tegels 2e etage laagbouw (west)	0,00	0,00	27,61	1,60	0,00	44,18
Totaal							177,44 m2

4713	Buitenplafond houten delen						
	Plafonds houten delen zuidgevel	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	32,00
Totaal							32,00 m2

4715	Randstrook bitumineus						
	Randstroken toren	1,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
	Randstroken laagbouw	1,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
Totaal							566,00 m1

4715	Dakrandafwerking aluminium trim						
	Daktrim toren	1,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Daktrim laagbouw	1,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00

Element	Tekening	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
						Totaal	460,00 m1
51 Warmteopwekking							
5100	PV-panelen (Zonnefabriek)						
	Zonnepanelen	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
						Totaal	142,00 st
63 Verlichting							
6311	Elektra armaturen binnen LED						
	Lampen fietsenberging	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
						Totaal	17,00 st
6311	Elektra armaturen binnenlamp						
	Lampen trappenhuis toren	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	Lampen trappenhuisen laagbouw	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
						Totaal	31,00 st
6311	Elektra armaturen buiten LED						
	TL lampen garage	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
	Wandverlichting entree parkeergarage westzijde	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
						Totaal	77,00 st
6311	Elektra armaturen buitenlamp						
	Woningtoegangsdeuren	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
	Entree's	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
						Totaal	31,00 st
65 Beveiliging							
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder						
	Rookmelders gemeenschappelijke ruimten	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
						Totaal	33,00 st
652200	Keycardsysteem (OTD Toegang en Comfort)						
	Deuren standalone	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	Deuren met dranger	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
						Totaal	25,00 st
90 Terrein							
9064	CCTV-camera terrein video						
	Beveiligingscamera's	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
						Totaal	17,00 st